

Вакансия

ОПЕРАТОР ПО ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

Обязанности:

- Проведение высоковольтных испытаний продукции;
- Оформление протоколов испытаний и прочей документации;
- Проведение контроля качества и испытаний продукции в соответствии с программой приемосдаточных испытаний (ПСИ), программой контроля качества продукции в процессе производства;
- Принятие участия в монтаже продукции для различных испытаний;
- Участие в монтаже, ремонте и обслуживании оборудования;
- Проведение входного контроля металлических изделий (проверка размеров изделий на соответствие чертежам).

Требования:

- Высшее или среднее профессиональное (техническое) образование;
- Наличие группы по электробезопасности не ниже третьей в электроустановках до и выше 1000 В;
- Наличие базовых знаний в области электротехники, электрических машин и сетей;
- Опыт работы в должности электрика, электромонтера, электромонтажника в действующих электроустановках не менее 3-х лет.

Обратите внимание!

Место работы: Московская область, поселок Львовский.